

BUNDESGYMNASIUM und BUNDESREALGYMNASIUM
1020 Wien, Zirkusgasse 48

Tel: (01) 214 22 15

Mail: Sek1.grg2zir@902036.ssr-wien.gv.at

Web: www.ahs-zirkusgasse.at



902036/0022/2017

Wien, 23. 02. 2017

Gedanken zum Baulichen der Schule

Das Gebäude des GRG 2, Zirkusgasse 48, stammt auf dem Jahr 1899/1900. Die Klassenräume sind laut einer Architekturzeitschrift aus dem Baujahr für 42-56 Schüler angelegt. Diese wurden zweifellos der Zeit entsprechend ausschließlich in Frontalunterricht unterwiesen.

Ein längerer Aufenthalt im Schulhaus außer zum Kommen und Gehen bzw. zum Wechsel des Unterrichtsraumes war nicht vorgesehen.

Als zusätzliche Räume für Schüler waren angelegt: Zeichensaal, Physiksaal, Turnsaal und Festsaal (Kapelle), sowie die Toilettenanlagen.

Chemiesaal, Werksäle, Buffet, Bibliothek, Informatiksaal und Nachmittagsbetreuung wurden nachträglich eingebaut. Der Zustand sämtlicher Funktionsräume reicht derzeit von einem veralteten Provisorium über eine heute absolut inadäquate Adaption bis hin zur gelungenen Funktionssanierung.

Im Schulhaus fehlen derzeit:

- *Strukturen für eigenverantwortliches Lernen in kleinen Gruppen (mit Internetanbindungsmöglichkeit)*
- *Räume für differenzierten, kooperativen, kommunikativen Unterricht*
- *Eine wesentlich bessere Abstimmung der allgemein zugänglichen Flächen auf die Lern- und Lebenssituation der Kinder*
- *Nischen zum individuellen Lernen*
- *Möbel für die verschiedenen Lernsituationen*
- *Bewegungsraum für die Kinder in den Pausen, Freistunden und in der Nachmittagsbetreuung“*
- *gemütliche Erholungszonen für SchülerInnen und Lehrkräfte*
- *Adäquate einheitliche Möblierung - ergonomische Sitzmöglichkeiten*
- *Verbesserung des Lichteinfalles*
- *Schalldämmung wo erforderlich (Turnsaal, Festsaal, Nachmittagsbetreuung)*
- *ausreichende zeitgemäße Toilettenanlagen für SchülerInnen*
- *einladende Vorplatzgestaltung*
- *Aula mit Wartezone für alle*
- *Freundliche, wohnliche, ungefährliche Verweilplätze auf dem gesamten Schulgelände (innen und außen)*
- *Besprechungsräume für LehrerInnenteams, aber auch für vertrauliche Elterngespräche*
- *Stauraum für Unterrichtsmaterialien der Lehrkräfte*
- *Raum für verschiedene technische Hilfsmittel der LehrerInnen (Kopierer, Schneidemaschine, Foliergerät,...)*
- *Computerarbeitsplätze für LehrerInnen*
- *Sozialraum für LehrerInnen*
- *Silent-Room für LehrerInnen*
- *Garderoben und ausreichende Zahl von LehrerInnen-Toiletten*

- *ein 2. Turnsaal mit Nebenräumen*
- *2 Säle für den Werkunterricht (die vorhandenen sind unzeitgemäße Adaptierungen von Kellerkammerln)*
- *ein Musikzimmer*
- *ein 2. Zeichensaal*
- *ein Buffet-Raum (das vorhandene ist ein vollkommen renovierungsbedürftiges, unzeitgemäßes Provisorium)*
- *ein Speisesaal*
- *adäquate Spinde für die SchülerInnen*

Für die derzeit an den Schulen laufenden Neuerungen:

- *Neue Reifeprüfung mit selbständig verfasster vorwissenschaftlicher Arbeit*
- *Neue Oberstufe mit Freilernen, Nachholen und zusätzlichen Kursen löst den Klassenverband immer mehr auf. Die SchülerInnen brauchen in diesen Zeiten eigene freie Lern- und Aufenthaltszonen*
- *Verwendung des eigenen Laptops für immer mehr Unterrichtsfächer in der Oberstufe erhöht den Bedarf an W-Lan, Steckdosen und Anbindungsstationen ans Schulnetz*

gibt es im Haus keine passenden Einrichtungen.

Fazit:

Das zweifellos schöne historische Schulgebäude ist für zeitgemäße Formen des Unterrichts, eine zeitgemäße Aufgaben der Schule und eine zeitgemäße Nutzung von Schulgebäuden nicht mehr ausreichend ausgestattet. Entsprechende Zu- und Ausbauten sind zwingend erforderlich, um die Zweckwidmung zu erfüllen.

Mag. Margot Stöger e.h.
(Schulleiterin)